# JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA

# INDICAÇÕES:

Revestimento cerâmico com juntas de até 10 mm que sofram ataques de ácidos de baixa concentração como cozinhas industriais, indústrias em geral, áreas de tráfego intenso de pedestres e veículos.

## COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

Depois de aplicado, conservar o rejuntamento úmido (hidratado) por 48 horas.



#### PRODUTO:

Validade: 8 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 25 kg (saco) para 4 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso da mistura pronta: 1 hora a 25°C; Temperatura ambiente (para aplicação): 0°C até 35°C; Resistente a temperatura de: 500°C no máximo;

Resistente à compressão: 300 kgf / cm<sup>2</sup>;

Dilatação térnica: 3 x 10<sup>-6</sup>/°C;

Cura

Inicial: 1 dia;

Tráfego leve: 2 dias;

Tráfego pesado (cura total): 7 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos

e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: Para o rejuntamento de placas anticorrosiva com formato (24,0 x 11,5 cm x 1 cm com 0,8 cm

de junta) - 3 kg/m²; Cores: Ver mostruário; Embalagem: Saco de 25 kg;



# JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA

### INDICAÇÕES:

Revestimento cerâmico com juntas de até 10 mm que sofram ataques de ácidos de baixa concentração como cozinhas industriais, indústrias em geral, áreas de tráfego intenso de pedestres e veículos.

### COMPOSIÇÃO:

Composto à base de cimento aluminoso, cargas minerais, aditivos e pigmentos.

#### BASE:

A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos e umidade.

#### MISTURA:

Misturar o JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA em água limpa na proporção indicada conforme dados técnicos.

### APLICAÇÃO:

Após 72 horas do assentamento das placas cerâmicas, devem-se lipar as juntas com uma escova de piaçava. A partir disso se aplica o JUNTAFORTE com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço revestida com borracha, repassando o produto várias vezes até que as juntas figuem totalmente preenchidas.

#### CURA:

Após aplicado, conservar o rejuntamento úmido por 48 horas.

#### **ACABAMENTO:**

Retirar o excesso do material com uma esponja levemente umedecida. Completar a limpeza com pano umedecido, passando de uma extremidade da placa cerâmica para outra até atingir a limpeza da mesma;

Após 3 dias, se houver necessidade, lavar com uma solução de água e ácido muriático à 10%;

Após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando apresentar menor grau de umidade, recomendase aplicar uma camada protetora (microemulsão de silicone REPERSIL) devido ao ataque de maresias, diminuindo significativamente o problema de eflorescência.

# JUNTAS DE DILATAÇÃO:

O JUNTAFORTE - ALTA RESITÊNCIA, não deve ser usado como junta de dilatação.

#### PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.





#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.

